

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Remont więźby dachowej wraz z ociepleniem dachu i schodami na wieżę</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0350-01</b>	0,50*0,50*9,0	m <sup>3</sup>	2,25	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,25</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu	m		
d.1	<b>0412-02</b>	110	m	110,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,00</b>
3	<b>KNR 19-01</b>	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - wentylatory (dymniki)	szt.		
d.1	<b>0417-01</b>	2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Wycięcie otworów dla otworów wentylacyjnych w stropie strychowym	miejsc.		
d.1	<b>0424-03</b>	2	miejsc.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
5	<b>KNR 19-01</b>	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia narożnikowa do 0.50 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	<b>0439-11</b>	25	szt.	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni stropów	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1216-02</b> <b>analogia</b>	890	m <sup>2</sup>	890,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>890,00</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego i zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-09</b> <b>0108-10</b>	890*0,10	m <sup>3</sup>	89,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,00</b>
8	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje z folii PE wysokoparprzepuszczalnej - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0616-01</b>	76,16	m <sup>2</sup>	76,16	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,16</b>
9	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 200 mm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0613-03</b>	76,16	m <sup>2</sup>	76,16	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,16</b>
10	<b>KNR 19-01</b>	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą trzykrotnego opryskania z przerwami	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0649-13</b>	650	m <sup>2</sup>	650,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>650,00</b>
11	<b>KNR 19-01</b>	Impregnacje grzybobójcze krawędziaków metodą trzykrotnego opryskania z przerwami	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0649-15</b>	2567,67	m <sup>2</sup>	2567,67	
				<b>RAZEM</b>	<b>2567,67</b>
12	<b>KNR 4-01</b>	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - metoda natryskowa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0631-01 z. sz. 2.4.</b>	3217,67	m <sup>2</sup>	3217,67	
				<b>RAZEM</b>	<b>3217,67</b>
13	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0627-03</b>	650	m <sup>2</sup>	650,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>650,00</b>
14	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0627-04</b>	2567,67	m <sup>2</sup>	2567,67	
				<b>RAZEM</b>	<b>2567,67</b>
15	<b>KNR 2-03</b>	Schody drewniane - Odtworzenie schodów drewnianych drabiniastych i zabiegowych	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0307-05</b>	8,70	m <sup>3</sup>	8,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,70</b>
16	<b>KNR 2-03</b>	Schody drewniane - wymiana trepów na dębowe	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0307-05</b>	27,56	m <sup>3</sup>	27,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,56</b>
17	<b>KNR-W 2-02</b>	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 mm z drewna liściastego - renowacja	m		
d.1	<b>1035-02</b>	62,35	m	62,35	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,35</b>
<b>2 Remont pokrycia i obróbek blacharskich</b>					

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0523-09</b>	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym 850	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 850,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>850,00</b>
19 d.2	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0523-02</b> analogia	Naprawa pokrycia dachowego z blachy z miedzi polegająca na wycięciu i wstawieniu łąt o powierzchni do 0.50 m <sup>2</sup> 10	msc. msc.	 10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
20 d.2	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0538-05</b> analogia	Uzupełnienie pokrycia dymnika blachą z miedzi 2	szt. szt.	 2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
21 d.2	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0528-06</b>	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 230	m m	 230,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>230,00</b>
22 d.2	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0533-03</b>	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych okrągłych lub kwadratowych , umocowanie obruszonych uchwytów 140	m m	 140,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140,00</b>
23 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>0923-04</b> attyka balustrada	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 1,20*6,10*2 0,80*11,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,64 9,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,84</b>
24 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0516-02</b> attyka balustrada	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej 1,30*6,10*2 0,90*11,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,86 10,35	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,21</b>
25 d.2	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0524-02</b>	Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na pokrycie z blachy miedzianej na balkonie 38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,00</b>
26 d.2	<b>KNR 19-01</b> <b>0649-13</b>	Impregnacja detali balustrad oraz attyki preparatami emulsyjnymi silikonowymi 27,5+21,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,10</b>
27 d.2	<b>KNR AT-09</b> <b>0104-06</b> analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - listwa z kolcami ochronna przeciw ptakom 320	m m	 320,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>320,00</b>
28 d.2	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż siatek z polietylentu w otworach 32	szt. szt.	 32,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,00</b>
<b>3 Odtworzenie instalacji odgromowej</b>					
29 d.3	<b>AW</b>	Odtworzenie instalacji odgromowej 1	szt. szt.	 1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>